

Juni 2009

Nye krav til eftersyn af mindre varmepumper og køleanlæg

Krav til eftersyn

En operatør (f.eks. ejer af anlægget eller dennes bemyndigede, der kan være brugeren) er forpligtet til at sikre, at der bliver ført tilsyn med anlægget for lækage.

Eftersynet skal gennemføres af autoriseret personale, der kommer fra autoriseret firma, efter følgende plan:

- Fyldninger mellem 3 og 30 kg skal kontrolleres mindst hver 12. måned
- Fyldninger mellem 30 og 300 kg skal kontrolleres mindst hver 6. måned
- Fyldninger > 300 kg skal kontrolleres mindst hver 3. måned

Der findes endvidere regler fra Arbejdstilsynet, der også skal overholdes. Se bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om trykbærende udstyr, bilag 7.

Hvis der konstateres en utæthed skal denne udbedres og efterfølgende skal der foretages en kontrolundersøgelse inden for en måned.

Operatøren skal føre logbog

Operatører af anlæg, der indeholder over 3 kg HFC kølemidler, skal føre logbog over mængder og typer af installerede, tilføjede og genvundne kølemidler. Logbogen skal også indeholde andre relevante oplysninger, såsom identifikation af den virksomhed eller tekniker, som har udført service-ring eller vedligeholdelse, og dato for og resultater af de kontroller, der er udført. Logbogen skal på anmodning stilles til rådighed for Miljøstyrelsen og Kommissionen.

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsen